

FWD調査

●たわみ表

●たわみ縦断面図


●解析結果

●評価図付き帳票

●解析結果

路線 番号	路線名	地点 番号	測点 距離	アスコン の厚さ(cm)	たわみ量調査結果(μm)			地点の CBR(%)	必要TA	残存TA	不足TA	アスコン層 弾性係数	許容 たわみ量	評価
					D0	D20	D150							
39	〇〇線	1	400	40	161	131	30	33.3	15.0	33.9	-18.9	4,709	600	損傷レベル1
		2	900	40	246	194	38	26.3	15.0	28.7	-13.7	2,367	600	損傷レベル1
		3	1450	40	145	119	58	17.2	17.0	38.5	-21.5	5,631	600	損傷レベル1
		4	1900	40	342	292	62	16.1	17.0	25.4	-8.4	2,486	600	損傷レベル1
		5	2400	40	165	137	66	15.2	23.0	37.0	-14.0	5,133	400	損傷レベル1
		6	2900	40	172	148	58	17.2	23.0	35.4	-12.4	6,224	400	健全
		7	3400	40	304	266	83	12.0	23.0	28.0	-5.0	3,504	400	損傷レベル1
		8	3900	40	142	125	56	17.9	23.0	38.6	-15.6	9,578	400	健全
		9	4400	40	165	142	61	16.4	23.0	36.5	-13.5	6,564	400	健全
		10	4870	40	387	333	90	11.1	26.0	24.7	1.3	2,258	400	損傷レベル2
		11	5400	40	343	275	38	26.3	20.0	24.4	-4.4	1,693	400	損傷レベル1
		12	5900	40	481	423	77	13.0	23.0	21.3	1.7	2,065	400	損傷レベル3
		13	6400	40	176	154	32	31.3	20.0	32.8	-12.8	6,939	400	健全
		14	6900	40	244	219	57	17.5	23.0	29.9	-6.9	5,914	400	損傷レベル1
		15	7400	40	136	109	42	23.8	20.0	37.6	-17.6	5,372	400	損傷レベル1
		16	7900	40	200	169	40	25.0	20.0	31.6	-11.6	4,520	400	損傷レベル1
		17	8407	40	237	202	48	20.8	20.0	29.8	-9.8	3,884	400	損傷レベル1

●評価図付き帳票



※記載する項目を変更することは可能です。